

**COMUNE DI LUCCA SICULA
(Provincia di Agrigento)**

UFFICIO TECNICO

RELAZIONE TECNICA

Relativa ai lavori da eseguirsi a salvaguardia dei beni di proprietà comunali.

I lavori da eseguirsi consistono nella sistemazione della condotta idrica che parte dalla sorgente Macina fino ad arrivare al bevaio. La condotta attualmente è del tipo con tubazione di cemento che in molti punti è schiacciata per cui sono venuti a verificarsi gravi danni alle proprietà di Bufalo Salvatore a causa delle perdite di acqua.

Il bevaio è collocato sulla strada che collega Lucca Sicula-Burgio. La condotta da ripristinare è di ml 130. La spesa necessaria per la realizzazione dell'intervento è di € 1.000,00.

Indicazione dei lavori:

- Scavo a sezione obbligata con mezzo meccanico, miniescavatore, per la realizzazione della condotta, compreso operatore in opera, etc.

ore 2 x € 40,00 = € 80,00

- 13.3.3
Fornitura di tubo in polietilene per
Condotte idriche PN 10 del Ø 80

ml. 130 x € 5,50 = € 715,00

Totale	€ 795,00
IVA al 21%	€ 166,00
Imprevisti	€ 39,00
Somma	€ 1.000,00



**IL RESPONSABILE DELL'U.T.C.
(Geom. Silvestre Giarratano)**

Silvestre Giarratano